CONFORMITEITSATTEST voor mazoutreservoirs

firma

bvba Mackowiak
Stationsstraat 25
3722 Wintershoven (Kortessem)
OndernemingsNr.: BE 0826.651.618
RegistratieNr.: 10 25 10

Telefoon: **011/37 16 55**
e-mail: **info@mackowiak.be**

technicus

voornaam en naam:
Benny Mackowiak

erkenningsnr.: **SV 00839**

datum controle: 20 - 01 - 2023

☐ **eerste controle (Indienstname)** ☒ **periodieke controle**

klant: ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☒ opdrachtgever ☐ syndicus ☒particulier ☐onderneming

naam: Dirkx
straat en nummer: Klaprozenstraat 4
postcode en gemeente: 3530 Houthalen-Oost
tel.:
email:

adres opslagtank: ***(indien verschillend van klant)*** ☒ N.v.t.

naam contactpersoon:
straat en nummer:
postcode en gemeente:
tel.:
email:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier
☒ niet-ingedeeld, inhoud: <6000 Liter
☐ ingedeeld, inhoud onbekend maar < 20.000 Liter
☐ ingedeeld, inhoud: Liter ☐ klasse 3 **vanaf 5000 kg (± 6000 L.)** ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

onderneming
☐ ingedeeld, inhoud onbekend maar < 20.000 Liter
☐ ingedeeld, inhoud: Liter ☐ klasse 3 **vanaf 100 L.** ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

☒ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve	☒ cilindrisch	☒ staal/metaal
☒ enkelwandig ☐ dubbelwandig	☒ niet toegankelijk	☐ rond	☐ roestvast staal
Fabricatienummer:	☐ toegankelijk	☐ rechthoekig	☐ Kunststof/thermohardende kunststoffen
In dienst sedert: – –	☐ inkuiping	☐ ovaal	☐ prefabconstructie
	☐ andere:	☐ andere:	☐ andere:

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest ☒ n.v.t. ☐ aanwezig, datum: – – ☐ niet aanwezig

controle					
staat toezichtsput/mangat	☐ n.v.t.	☒ aanwezig	☐ niet aanwezig	☒ ok	☐ niet ok
inkuiping	☒ n.v.t.	☐ aanwezig	☐ niet aanwezig	☐ ok	☐ niet ok
overvulbeveiligings-systeem	☐ n.v.t.	☒ aanwezig	☐ niet aanwezig	☒ ok	☐ niet ok
aansluitingen (ontluchting, vulling)	☐ n.v.t.	☒ aanwezig	☐ niet aanwezig	☒ ok	☐ niet ok
staat leidingen (ontluchting, vulling)	☐ n.v.t.	☒ aanwezig	☐ niet aanwezig	☒ ok	☐ niet ok
staat wanden (schildering, isolatie,....)	☒ n.v.t.			☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☐ n.v.t.			☒ ok	☐ niet ok
lekdetectiesysteem	☒ n.v.t.	☐ aanwezig	☐ niet aanwezig	☐ ok	☐ niet ok
staat van de buitenwand (indien toegankelijk)	☒ n.v.t.			☐ ok	☐ niet ok
zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☒ nee			
organoleptische verontreiniging	☐ ja	☒ nee			

dichtheidsbeproeving

☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd ☒onderdruk, drukverlies: 7 mbar/h ☐overdruk, drukverlies: mbar/h

opmerkingen

Er is geen vermoeden van lekkage.

EINDBEOORDELING

☒ **groen**	**De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.**	
☐ **oranje**	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende **max. 6 maanden**.	Indien ORANJE: De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:
☐ **rood** ***	De opslagtank **voldoet NIET** aan de wettelijke bepalingen, het is **VERBODEN** de tank te vullen of laten vullen.	Indien ROOD: De opslagtank mag niet meer gevuld worden, reden:

****Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.*


WAARSCHUWING

Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geledigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór 20 – 01 – 2028 ☐ **onbeperkt geldig** ☐ **n.v.t.**

handtekening erkend technicus



voor kennisname
(handtekening klant)

Betaling via overschrijving

Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/.

Bijzondere voorwaarden

Artikel 1B: Aanvaarding: Al de door *bvba MACKOWIAK* uitgevoerde controles/keuringen worden uitsluitend afgesloten onder de algemene voorwaarden van *bvba MACKOWIAK* die zich bevinden in bijlage van offerte, bestelbon, e-mail, website of factuur en de hierna bijzondere voorwaarden waarvan de klant geacht word kennis te hebben genomen en dewelke hij geacht word te hebben aanvaard door het feit van zijn bestelling of door het ondertekenen van het conformiteitsattest. Alle bijzondere en uitdrukkelijke clausules, opgesteld door *bvba MACKOWIAK*, mogen afbreuk doen aan deze bijzondere voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, met uitsluiting van de gedrukte voorwaarden opgenomen in de bestelbonnen of ieder ander document van de klant. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt steeds uitgesloten.

Artikel 2B: Reservoirs voor stookolie dienend voor verwarming: *bvba MACKOWIAK* controleert enkel reservoirs voor stookolie dienende voor verwarming, en mag er redelijkerwijze van uitgaan dat het reservoir dat de klant wenst te laten controleren bestemd is voor stoololie voor verwarming van een gebouw. *bvba MACKOWIAK* kan niet verantwoordelijk worden geacht voor elke directe of indirecte schade (met inbegrip van gevolgschade) die zou voortvloeien uit de niet-melding van de klant dat het reservoir niet voor stookolie dient of niet voor de verwarming van een gebouw.

Artikel 3B: De door *bvba MACKOWIAK* gedane tests: Door het feit van bestelling gaat de klant akkoord met de door bvba MACKOWIAK gebruikte testen (o.a. onderdruktest, overdruktest en/of ultrasone test) die worden uitgevoerd volgens de gangbare instructies en apparatuur. De klant aanvaart uitdrukkelijk het gegeven dat de controle van het reservoir tot beschadiging van het reservoir kan leiden. De klant aanvaart hier alle risico's voor en kan *bvba MACKOWIAK* hiervoor niet aansprakelijk stellen, met inbegrip van de hieruit voortvloeiende gevolgschade.

Buiten de evt. dichtheidscontrole, het testen van de overvulbeveiliging en het testen van de evt. lekdetectie, is de door *bvba MACKOWIAK* gedane controle louter visueel. Gebreken die bijgevolg niet met het blote oog door de technicus die de controle volgens de regels van de kunst uitvoerde, hadden kunnen vastgesteld worden op het ogenblik van de controle, vallen buiten de verantwoordelijkheid/ aansprakelijkheid van *bvba MACKOWIAK*.

Indien het reservoir zich ondergronds bevind, zijn slechts delen van het reservoir en de toebehoren die visueel zichtbaar zijn (dus niet ondergronds) in de controle inbegrepen

.

De klant verplicht zich er toe aan *bvba MACKOWIAK* gemakkelijk toegang tot het reservoir te verlenen, dit alles op zijn ("de klant") verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De klant dient *bvba MACKOWIAK* te wijzen op de leidingen en toebehoren die visueel kunnen geïnspecteerd worden. Bij gebreke hiervan aanvaardt *bvba MACKOWIAK* geen enkele aansprakelijkheid ingeval van schade (zowel directe als indirecte met inbegrip van gevolgschade) als gevolg van het niet visueel inspecteren van de leidingen en toebehoren in kwestie.

Artikel 4B: Aansprakelijkheid: *bvba MACKOWIAK* is niet aansprakelijk voor schadegevallen welke niet visueel kunnen worden vastgesteld op het moment van de controle. (o.a. verborgen of ingewerkte leidingen, bodemplaat op vlakke vloer, niet inspecteerbare wanden, reservoirs die te dicht bij een muur staan, inkuiping te dicht bij de tank, enz…)

Een controle is een momentopname en stelt enkel de staat van het reservoir vast op het ogenblik van de controle. Overwegend dat *bvba MACKOWIAK* niet weet wat er met het reservoir gebeurt na de door haar uitgevoerde controle kan zij geen enkele garantie geven voor de toekomst.

bvba MACKOWIAK is in geen geval aansprakelijk voor incidentiele schade of gevolgschade (onder meer: verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten). De aansprakelijkheid van *bvba MACKOWIAK* is in alle gevallen beperkt tot de waarde van de *door bvba MACKOWIAK* uitgevoerde controle, zijnde de prijs, vermeld op de factuur, offerte, het attest of de bestelbon.

De klant heeft de verplichting om *bvba MACKOWIAK* te verwittigen van elk probleem dat zich zou kunnen voor doen tijdens de controle of als er een probleem geweest is bij een vorige controle (vb. lekkage vast gesteld bij een vorige controle), en dit ten laatste op het ogenblik van de bestelling. Bij gebreke hieraan zal *bvba MACKOWIAK* geen enkele aansprakelijkheid dragen indien er zich alsnog problemen zouden voor doen.

bvba MACKOWIAK aanvaart geen aansprakelijkheid als gevolg van onjuiste aanwijzingen van de klant.

Artikel 5B: BTW-Tarief: De controle/keuring van zowel ondergrondse als bovengrondse voorraadtanks van gasolie/stookolie voor verwarming is geen handeling die kan worden aangemerkt als een werk in onroerende staat of als een daarmee gelijkgestelde handeling bedoeld in rubriek XXXI, van tabel A van het KB nr. 20 van 20 juli 1970 inzake BTW-tarieven. (BTW-tarief: 21%)

Enkel voor aanpassingen aan een particuliere stookolietank geldt het verlaagde tarief (6%) wanneer de woning ouder is dan 10 jaar.