

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

**VASTGOEDEXPERTS**  
Vlimmersebaan 132  
2275 Wechelderzande  
+32 14 89 34 76  
info@vastgoedexperts.com  
BTW BE0667.567.856

### KLANT

**Naam: Jan De Keersmaeker**  
**Adres: Spoorwegstraat 3**  
**1880 - Kapelle-Op-Den-Bos (BE)**  
**Tel: 0473/491219**  
**BTW BE: Particulier**

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Spoorwegstraat 3, 1880 - Kapelle-Op-Den-Bos (BE)**

### RESERVOIR

Wand: **Enkel** | Plaats: **Ondergronds** | Vorm: **Cilinder** | Materiaal: **Staal**  
Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995**

### VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Algemene staat put: **OK** | Dichtheid put: **OK**  
Vervuiling in put: **OK** | Deksel put: **OK**

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**  
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK**

### TESTEN

Watermeting: **0.4 CM** | Gemeten olie: **70 CM**  
Onderdruk TESTO: **75 mBAR** | Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK**

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**  
Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

### BESLUIT

**De tank mag in dienst blijven.**

De volgende controle wordt aangeraden voor: **17/05/2028**

### INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **17/05/2023** | Keurder: **Jo Bernaerts** | Erkenningsnummer: **SV05401**