


Amazonetaam, 8 1800 kilvoorde




T D 1



3x 230V

Diff 300mA Dof 3x

T D 2



- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. Y cuisine + PL cuisine etien | 9. PL WC |
| 2. Taque cuisine | 10. PL SDB, Buanderie |
| 3. Y cuisine / pl travail, Fridge, LV | |
| 4. Y living, Y Hall | |
| 5. PL hall, cuisine centre | |
| 6. Y Buanderie | |
| 7. PL chambre + living | |
| 8. Y chambres 1, 2, 3 | |



N° 234-INSF.



Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Eandis

Nr teller : 5745661
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 87/0506

EAN code :

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, 88, 95, 97, 270, 271, 276, 276bis, TT, TN, IT) with checkboxes.

Plaats van het onderzoek : Amazoneloon 8 1800 Uluwaarde
Lieu du contrôle :

Eigenaar : De Boeck CH Adres : Steenhuffeledey 47/1 1840
Propriétaire : Adresse : Steenhuffeledey

Installateur : De Boeck Christophe BTW / TVA :

Datum van het onderzoek : 27/05/2013 Ik. / C.I. : Nambacis
Date du contrôle : Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison / Apart.
Spanning : 230V Meter / bord verbinding : 60B 3 x 6 Max. beveiliging : 60A
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : 2 x 16,4 Ohm Isolatie : 3,9 Mohm Aantal verdeelborden : 2
Electrode de terre : Isolement : Nombre de tableaux :

Table with columns for Differentieelschakelaars (In (A), Δ In (mA), type), Aantal eindstroombanen (10), Test ΔIn (OK, NOK), I ΔIn (OK, NOK), and AREI / RGIE (270, 271bis, 278).

Visueel nazicht : algemeen : OK / NOK direkte aanraking : OK / NOK Indirecte aanraking : OK / NOK
Contrôle visuel : générale : contact direct : Contact indirect :

Aansluitingen : OK / NOK Potentiaalvereffeningen : OK / NOK
Raccordements : Liaisons equipotentiëles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso) VISUM :
Opmerkingen / Remarques : Datum/date :
Il n'y a pas de remarques

Table with columns for Besluit / Conclusion, Niet conform (276bis AK, 274 AK, 271 AK, 276 AK), Conform (276bis HK, 274 HK, 271 HK, 271 HK), and N° vorig rapport.

De installatie is niet conform met het AREI...
- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen...
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.
o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 27/5/2013
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.
voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur: Nambacis

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de la visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de l'incident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie proposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Rapp.Eis/EI1.1.04