



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

eonolis

Nr teller :

N° comp : 5023992

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 12210262

EAN code

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, etc.).

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

1800 vicuortedi, Kluitzylak

Eigenaar

Propriétaire :

COSTA VIRGILIO

Adres :

1000

Installateur :

E. K. K. K.

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

02/14/12

Ik. / C.I. :

Inspecteur : ZARK

Onderzoek / Contrôle :  Woning / maison  Apart.

Spanning : 3x230

Meter / bord verbinding : 4.102

Max. beveiliging : 40A

Aardelektrode : piquette

Isolatie : 20,5 Mohm

Aantal verdeelborden : 2

Table with columns for Differentieelschakelaars (Interrupteurs différentiels) and Aantal eindstroombanen (Nombre des circuits terminaux).

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK direkte aanraking : OK NOK

Indirecte aanraking : OK NOK

Aansluitingen : OK  NOK

Potentiaalvereffeningen : OK  NOK

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM : Datum/date :

Neut

Besluit / Conclusion

De installatie is niet conform met het AREI en mag niet... Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

Table with columns for Niet conform, Conform, and N° vorig rapport.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen...

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le... Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

La visite de contrôle prévue par l'art. 271bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:



NOTE: a) de verplijching te bewaren in het dossier van de elektrische installatie... b) de verplijching de renseigner dans le dossier route modification intervenue dans l'installation électrique...

NOTE: a) de verplijching te bewaren in het dossier van de elektrische installatie... b) de verplijching de renseigner dans le dossier route modification intervenue dans l'installation électrique...

Lyreco PP 317.868

Rapp.Els/EI1.1.04

TEL : (02) 751.98.39 FAX : (02) 751.52.09

info@electro-test.be www.electro-test.be

Dexia 068-2117692-15 BIC: 734-1126000-33

IBAN: BE 79 7341 1260 0033 BIC: KREDBEBB

BE 0434.433.603 APR Brussel