

**Tank-Service nv**  
Krommebeekstraat 20  
Industriezone Menen-Oost  
8930 MENEN  
Tel: 056/51 86 54  
Fax: 056/51 90 43  
Website: www.tank-service.be



Uw tank, onze zorg!  
**Tank-Service**  
Oplossingen voor brandwater- & mazoutopslag  
**Menen**



RPR Kortrijk 0436.342.325  
Ondernemingsnummer BE 0436.342.325  
BNP Paribas BE 89 2850 2954 2185  
KBC BE 50 4659 2086 8118  
Belfius BE 25 7785 9416 6582  
Registratie nr. 436.342.325.05.25.11  
E-mail: [info@tank-service.be](mailto:info@tank-service.be)  
Erkend ophaler afvalstoffen – Erkend technicus

VANDERSYPPE LUDOVIC

Menensesteenweg 144

8940 WERVIK

Naam techniek : Kristof

Erkenningsnummer : SVO 7823

**DICHTHEIDS- EN CONFORMITEITSCONTROLE VAN EEN MAZOUTTANK**

Uitvoeringsdatum : 22/01/2024

Vorige controle : Niet gekend

Gegevens van de beheerder van de tank :

- Werfadres : Scherpenheuvelstraat 5, 8940 Wervik
- BTW-nr. : Niet van toepassing
- Email : ludovic.vandersyppe@gmail.com

Locatie van de tank en zijn toebehoren :

- Locatie van de tank : De tank staat achter de woning in het bijgebouw
- Andere info (te vervolledigen indien aanwezig/nodig) : Niet van toepassing

Tank :

- Inhoud tank : 2400 liter
- Installatiedatum of -jaar / bouwjaar: 2004 (volgens eigenaar)
- Fabrikant en fabricagenummer : Niet gekend
- Inzage vorig conformiteitsattest : Nee
- Afmetingen : L: 2.4 m | Br: 0.72 m | H: 1.5 m = 2.4 m<sup>3</sup>
- Plaatdikte : Binnenwand: Niet van toepassing – Buitenwand: Niet van toepassing
- Bovengrondse tank : Wanddikte > 80 % van de dikte
- Bovengrondse tank : Type ondergrond: Betonvloer
- Norm : Niet van toepassing
- Proefdruk : Niet van toepassing
- Prototypekeuring : Niet van toepassing
- Niveau van product : 5 cm
- Type tank :
  - Ovaaltank - Bovengronds – Enkelwandig: NIET OK: tank is van 2004: moet dubbelwandig zijn
  - Inkuiping : Nee
  - Metaal
  - Behandeling tank : Geschilderd
- Kenplaat : Niet aanwezig

## Tank-Service nv

Krommebeekstraat 20  
Industriezone Menen-Oost  
8930 MENEN  
Tel: 056/51 86 54  
Fax: 056/51 90 43  
Website: www.tank-service.be



Uw tank, onze zorg!  
**Tank-Service**  
Oplossingen voor kernwater- & mazoutopslag  
**Menen**



RPR Kortrijk 0436.342.25  
Ondernemingsnummer BE 0436.342.325  
BNP Paribas BE 89 2850 2954 2185  
KBC BE 50 4659 2086 8118  
Belfius BE 25 7785 9416 6582  
Registratie nr. 436.342.325.05.25.11  
E-mail: [info@tank-service.be](mailto:info@tank-service.be)  
Erkend ophef afvalstoffen – Erkend technicus

VANDERSYPPE LUDOVIC

Menensesteenweg 144

8940 WERVIK

### Controles :

- Visuele controle van de tank tot aan de brander : OK
- Vervuiling aan de buitenkant van de tank : Nee, OK
- Mangat : Dichtheid en bevestiging deksel : Niet van toepassing, geen mangat
- Mangat : algemene staat : Niet van toepassing, geen mangat
- Aansluitingen : NIET OK: Opmerking: Bodemaftap naar brander
- Vulbuis : OK, 2"
- Ontfluchtingsbuis : NIET OK: Diameter te klein = 1"
- Zuigleiding (zichtbare delen) : NIET OK: Bodemaftap naar brander
- Inkuiping : Nee
- Peilmeter : Ja: Type: Peildarm – NIET OK: Kan niet afgesloten worden
- Overvulbeveiliging : Niet aanwezig => NIET OK
- Lekdetectie : Nee
- Tankpotentaal : Niet van toepassing
- Kathodische bescherming : Niet van toepassing
- Andere info : Niet van toepassing


### Besluit :

De tank is niet geslaagd in de dichtheidsproef.  
U mag de tank niet meer vullen.  
U dient de tank buiten dienst te stellen.  
Er werd een rode dop geïnstalleerd op de vulbuis op dezelfde dag van de controle.

#### Uitleg waarom de tank afgekeurd is:

- Bodemaftap naar brander
- Peildarm kan niet afgesloten worden
- Geen overvulbeveiliging aanwezig
- Tank is van voor 2004 (volgens eigenaar) → moet dubbelwandig zijn
- Diameter ontfluchting te klein

### Stempel en handtekening :

  
RODNEY WANK  
Krommebeekstraat 20  
8930 MENEN

ERKEND TECHNICUS  
5107823