



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

BTU-oul
Melle
Jonas Van Landeghem
0473/944 753

O. ref.: JVL-230

U. ref.: _____ VERSLAG NR.: 290110906101

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 9991 Adegem
Adegem - Dorp 3 bus 6

EIGENAAR: Jacobs Nele
Adres: 9991 Adegem Adegem - Dorp 3 bus 6

OPDRACHTGEVER: NDM Technics
Adres: 9810 Nazareth Lagmanstraat 17

INSTALLATEUR: idem
Adres: "

BTW of IK: BE 0811 423 113

EAN: DNB
Ref.: _____ Teller nr. 16513 629
Index: 88614,5 kWh 30355,6 kWh

Datum van het onderzoek: 06/09/2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 202) (K.B. 2.6.2008) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Appartement

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.85 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning ~~300V~~ mono 230 V Bescherming van de aansluiting Aut 2P/63 A (dag)

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type dip 2P/63 A 300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1+1; Aantal eindstroombanen: 18; RA: _____ Ohm; RI tot ≥ 5,00 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: /

BESCHRIJVING: →

Zie eendraadschema + eendraad situatieschema

⚡

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: Geen

⚡

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam:	
handtekening:	

NOTA: De controle beperkt zich tot de zichtbare en toegankelijke delen

→ Lichtarmaturen zijn nog te plaatsen

→ Aarding behoort tot de algemene delen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde. ①

BESLUIT ① De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADB werden verzegeld en de eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 06/09/2035 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

~~2. De installatie is niet conform.~~

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (netzijde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

Jonas Van Landeghem

De directeur,





ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

BTU-oul
Melle
Jonas Van Landeghem
0473/944 753

O. ref.: JVL-290

U. ref.: _____ VERSLAG NR.: 290/100906101

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 9991 Adegem
Adegem - Dorp 3 bus 6

EIGENAAR: Jacobs Mele
Adres: 9991 Adegem Adegem - Dorp 3 bus 6

OPDRACHTGEVER: NDM Technics
Adres: 9810 Nazareth Lagmanstraat 17

INSTALLATEUR: idem
Adres: "

BTW of IK: BE 0811 423 113

EAN: DNB

Ref.: _____ Teller nr. 16513 629

Index: 28614,5 kWh 30355,6 kWh

Datum van het onderzoek: 06/09/2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 202) (K.B. 2.6.2008) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Appartement

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.85 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 300V mono 230 V Bescherming van de aansluiting Aut 2P/63 A (dag)

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type dip 2P/63 A 300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1+1; Aantal eindstroombanen: 18; RA: _____ Ohm; RI tot ≥ 5,00 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: /

BESCHRIJVING: →

Zie eendraadschema + eendraad situatieschema

⚡

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN OF NOTAS: Geen

⚡

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdelers naam:	
handtekening:	

NOTA: De controle beperkt zich tot de zichtbare en toegankelijke delen

→ Lichtarmaturen zijn nog te plaatsen

→ Aarding behoort tot de algemene delen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde. ①

BESLUIT ① De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 06/09/2011 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

Jonas Van Landeghem

De directeur,