



VERSLAG VAN EEN CONFORMITEITSCONTROLE VAN EEN OPSLAGTANK (HOUDER)

Algemene gegevens:

Plaats van het onderzoek:	Warande 20, 3454 RUMMEN		
Opdrachtgever:	Yve Lenaerts, Warande 20, 3454 RUMMEN		
Klant:	Yve Lenaerts		
Technicus:	☒ Eigenaar	☐ Gebruiker	☐ Syndicus
	☒ Particulier	☐ Onderneming	
	SV-nummer: SV 02885 (KVA)		Datum controle: 28/02/2025

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

Particulier		Onderneming	
☒ Niet-ingedeeld, inhoud: 2400 kg		☐ Ingedeeld, inhoud: /	
☐ Ingedeeld, inhoud: /		☐ Klasse 3 (vanaf 5000kg)	
		☐ Klasse 2	
		☐ Klasse 1	
☐ Ondergronds	☐ Groeve	☐ Cilindrisch	☒ Staal (enkelwandig)
☒ Bovengronds	☐ Niet toegankelijk	☐ Rond	☐ Staal (dubbelwandig)
	☒ Toegankelijk	☐ Parallellepipedum	☐ Roestvast staal
	☐ Inkuipung	☒ Ovaal	☐ Gewapend thermohardende kunststoffen
	☐ Andere	☐ Andere	☐ Andere kunststoffen
			☐ Prefabconstructie
Datum van plaatsing:	Voor 01/08/1995	Tanknummer:	/
Gestockeerd product:	☒ Gasolieverwarming type A	☐ Gasolieverwarming type B	☐ Diesel ☐ Lampolie type C ☐ Andere

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (Ingedeelde inrichting)

☐ Aanwezig	☐ Niet aanwezig of onleesbaar	☐ Gegevens overgenomen (van bestaand document)
Merk: /	Fabricagenummer: /	
De laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: /	☐ Nr. prototypekeuring	☒ n.v.t.
Norm: /		
Inhoud: /	Diameter: /	Lengte: /
* Dit is niet de merkplaat of klevet die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle, maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlareem).		

Controle opslagtank

Vorig certificaat/attest	☐ Aanwezig, datum: /	☒ Niet aanwezig
Visuele controle		
Toezichtspuit/mangat	Staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok
☐ Aanwezig	Dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok
☒ Niet aanwezig	Staat deksel	☐ ok ☐ niet ok
Inkuipung	Verontreiniging	☐ ok ☐ niet ok
☐ Aanwezig	Waterdicht	☐ ok ☐ niet ok
☐ Niet aanwezig	Koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok
☒ n.v.t.	Algemene staat	☐ ok ☐ niet ok
Leidingen en toebehoren		
Aansluitingen (ontluchting, vulling)		☒ ok ☐ niet ok
Staat leidingen (ontluchting, vulling)		☒ ok ☐ niet ok
Uitmonding leidingen		☒ ok ☐ niet ok
Staat aan- en terugvoerleiding		☒ Aanwezig ☐ Niet aanwezig
Stookoliefilter		☒ ok ☐ niet ok
Andere toebehoren: /		
Opslagtank	Staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok ☐ niet ok
	Algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok
	Zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ neen
	Organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ neen
Fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering	☒ ok ☐ niet ok	Opmerkingen: /
Groeve/Prefabconstructie/Andere	☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	Opmerkingen: /

Beproeving deel I

Waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlareem)	Fluit	☒ Aanwezig	☐ Niet aanwezig	☒ ok	☐ niet ok
	Elektrische sonde	☐ Aanwezig	☒ Niet aanwezig	☐ ok	☐ niet ok
	Andere	☐ Aanwezig	☒ Niet aanwezig	☐ ok	☐ niet ok
Water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlareem)	☐ Uitgevoerd	Hoeveelheid water (cm):	/	(<6, inwendige inspectie vereist)	
		pH:	/	(>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)	
		Geleidbaarheid (mS/cm):	/	(ja, inwendige inspectie vereist)	
		Bezinsel/slib aanwezig:	☐ ja ☐ nee		
		☐ ok ☐ niet ok			
	☒ Niet uitgevoerd, opmerkingen: /				
Potentiaalmeting	☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)				
	☐ Uitgevoerd:	Meest positieve meetwaarde (mV): /		☐ ok	☐ niet ok
	☒ Niet uitgevoerd, opmerkingen: /				



Lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlaamse) ☐ Aanwezig ☐ Niet aanwezig ☒ n.v.t.	Permanent: ☐ ok ☐ niet ok	Op basis van: ☐ Fluidum ☐ Onderdruk ☐ Overdruk ☐ Peilbuis + sensor/detector ☐ Andere	Controle werking <table border="1"> <tr><td>☐ ok</td><td>☐ niet ok</td></tr> <tr><td>☐ ok</td><td>☐ niet ok</td></tr> <tr><td>☐ ok</td><td>☐ niet ok</td></tr> <tr><td>☐ ok</td><td>☐ niet ok</td></tr> <tr><td>☐ ok</td><td>☐ niet ok</td></tr> <tr><td>☐ ok</td><td>☐ niet ok</td></tr> </table>		☐ ok	☐ niet ok	☐ ok	☐ niet ok	☐ ok	☐ niet ok	☐ ok	☐ niet ok	☐ ok	☐ niet ok	☐ ok	☐ niet ok																																
☐ ok	☐ niet ok																																															
☐ ok	☐ niet ok																																															
☐ ok	☐ niet ok																																															
☐ ok	☐ niet ok																																															
☐ ok	☐ niet ok																																															
☐ ok	☐ niet ok																																															
Dichtheidsbeproeving ☒ n.v.t. ☐ Uitgevoerd ☐ Ultrasoon, boven vloeistofniveau (dBpV): / ☐ Ultrasoon, onder vloeistofniveau (dBpV): / ☐ Overdruk, drukverlies (mbar/h): / ☐ Onderdruk, drukverlies (mbar/h): / ☐ Andere methode: / ☐ Opmerkingen: /		Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.																																														
Kathodische bescherming ☐ Aanwezig ☒ Niet aanwezig ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok ☐ Opmerkingen: /																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Peilmeting</th> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Aanwezig</th> <th rowspan="2">Niet aanwezig</th> <th colspan="2">Controle werking</th> </tr> <tr> <th>ok</th> <th>niet ok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peilstok</td> <td></td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Mechanisch</td> <td></td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Pneumatisch</td> <td></td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Hydrostatisch</td> <td></td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Ultrasoon</td> <td></td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Andere</td> <td></td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>					Peilmeting		Aanwezig	Niet aanwezig	Controle werking		ok	niet ok	Peilstok		☐	☒	☐	☐	Mechanisch		☒	☐	☒	☐	Pneumatisch		☐	☒	☐	☐	Hydrostatisch		☐	☒	☐	☐	Ultrasoon		☐	☒	☐	☐	Andere		☒	☐	☒	☐
Peilmeting		Aanwezig	Niet aanwezig	Controle werking																																												
				ok	niet ok																																											
Peilstok		☐	☒	☐	☐																																											
Mechanisch		☒	☐	☒	☐																																											
Pneumatisch		☐	☒	☐	☐																																											
Hydrostatisch		☐	☒	☐	☐																																											
Ultrasoon		☐	☒	☐	☐																																											
Andere		☒	☐	☒	☐																																											
Controle en beproeving deel II (Ingedeelde inrichting)																																																
Corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek ☐ n.v.t. Rapport in bijlage ☐ Onderzoek uitgevoerd ☐ Ja ☐ Neen																																																
Kathodische bescherming** ☐ Aanwezig → controle ☐ ok ☐ niet ok ☐ Niet aanwezig Opmerkingen: ☐ n.v.t. /																																																
Onderzoek van de staat van de binnenwand ☐ n.v.t. Inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok ☐ Uitgevoerd Wanddikte (niet destructief onderzoek) (mm): / Opmerkingen: /																																																
Onderzoek van de staat van de buitenwand ☐ n.v.t. ☐ Uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok Opmerkingen: /																																																
** De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.																																																
Andere opmerkingen / Uitgevoerde werkzaamheden /																																																
EINDBEOORDELING																																																
☒ Groen De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.																																																
☐ Oranje De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden. De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen: /																																																
☐ Rood*** De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.																																																
*** Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.																																																
WAARSCHUWING Niet-ingeedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en versterking van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijdende kosten van de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron. Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.																																																
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór: Niet meer van toepassing wel aan te raden																																																
<table border="0"> <tr> <td data-bbox="44 1796 778 2078"> De erkende technicus:  </td> <td data-bbox="778 1796 1540 2078">  ACA vzw - Erkend Controle Organisme Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare BTW BE 0811.407.869 Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02 info@acavzw.be - www.acavzw.be </td> </tr> </table>						De erkende technicus: 	 ACA vzw - Erkend Controle Organisme Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare BTW BE 0811.407.869 Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02 info@acavzw.be - www.acavzw.be																																									
De erkende technicus: 	 ACA vzw - Erkend Controle Organisme Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare BTW BE 0811.407.869 Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02 info@acavzw.be - www.acavzw.be																																															
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op https://www.vlaanderen.be/controle-en-onderhoud-van-de-stookolietank-van-een-woning																																																

