

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA

Naam: Vandewael Rudi Comm. V.
 Straat en nummer: Kempentstraat 14
 Postcode en gemeente: 3700 Diepenbeek
 Tel.: 0475 1362772
 Fax:
 E-mail: vandewael.rudi@telenet.be
 BTW-nummer: BE 681.044.526

KLANT

Naam: Vandebeek
 Straat en nummer: Boerenseide 11
 Postcode en gemeente: 3700 Diepenbeek
 Tel.: Fax:
 Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant: nl

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Niet ingedeeld Inhoud 1400 L ☐ Ingedeeld Inhoud L
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1
☐ Cilindrisch ☐ Parallelepipedisch ☐ Rond ☒ Ovaal
☒ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☐ Niet toegankelijk ☐ groeve Datum van plaatsing: 10-09
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere:

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☒		
Staat toezichtspuit			☐	☒
Dichtheid toezichtspuit			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING/	☐	☒		
Algemene staat			☐	☒
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☒	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmondning leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☐	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☒	☐	☒	☐

ACCESSOIRES (kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig		Controle	
		Ja	Nee	OK	Niet OK
Peilmeting	Peillat	☒	☐	☒	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Electronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Kathodische bescherming	 mV	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)

	uit-gevoerd	niet uit-gevoerd	OK	Niet OK
Water- en slibbemonstering	☒	☐	☒	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon			
	☐	☒	☐	☐
	Onderdruk			
	☐	☐	☐	☐
Potentiaalmeting	Overdruk			
	☒	☐	☐	☐
Andere				
mV				
mV				

Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport

Van toepassing ☐ Ja ☒ Nee

Rapporten in bijlage ☐ Ja ☒ Nee

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

Hoeveelheid water: 0 cm
 Zuurtegraad: 7 pH
 Conductiviteit: 1 mS
 Boven het vloeistofniveau: 1 dB
 Onder het vloeistofniveau: 1 dB
 Drukverlies: 1 mbar/h
 Drukverlies: 1 mbar/h
 mV
 mV

bewestig in deze ruimte de afdrucken van het elektronisch meettoestel

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Rudi Vandewael
 Erkenningsnummer: SV 02758

DATUM KEURING: 12 - 12 - 2005

DE VOLGENDE CONTROLE

MOET GEBEUREN VÓÓR 12 - 12 - 2005

voor kennisname,

Vandewael Rudi

(handtekening erkend technicus)

(handtekening klant)

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA

Naam: Vandevel Rudi Coen V
Straat en nummer: Kempertstraat 111
Postcode en gemeente: 3850 Diepenbeek
Tel.: 04751 36244
Fax: -
E-mail: vandevel.rudi@telenet.be
BTW-nummer: BE 681-644-536

KLANT

Naam: Vuurbach
Straat en nummer: Rooienheidestraat 36
Postcode en gemeente: 3780 Diepenbeek
Tel.: _____ Fax: _____
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant: Wk

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Niet ingedeeld	Inhoud <u>1200</u> L	☐ Ingedeeld	Inhoud L
		☐ Klasse 3 (17.3.6.1a)	☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1
☐ Cilindrisch	☐ Parallellepipedisch	☐ Rond	☒ Ovaal
☒ Toegankelijk	☐ Inkuiping	☐ Niet toegankelijk	☐ groeve Datum van plaatsing: <u>Maai '95</u>
☒ Staal	☐ Polyester	☐ Polyethyleen	☐ Andere:

VISUELE CONTROLE <i>(kruis aan wat van toepassing is)</i>				
	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☒	☒		
Staat toezichtspot			☒	☒
Nichtheid toezichtspot			☒	☒
Vervuiling rond tank			☒	☒
Staat deksel			☒	☒
INKUIPING/	☒	☒		
Algemene staat			☒	☒
Waterdicht			☒	☒
Koolwaterstofdicht			☒	☒
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☒
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☒
Uitmonding leidingen			☒	☒
Staat aanvoerleiding			☒	☒
Staat terugvoerleiding	☒	☒	☒	☒
Stookoliefilter	☒	☒	☒	☒
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☒
VORIG CERTIFICAAT	☒	☒	☒	☒

ACCESOIRES (kruis aan wat van toepassing is)		Aanwezig		Controle	
		Ja	Nee	OK	Niet OK
Peilmeting	Peillat	☒	☐	☒	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Electronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekkdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐
	Overdruk	☒	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Kathodische bescherming	 mV	☐	☐	☐	☐
OPMERKINGEN					
.....					
.....					
.....					

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)		uit-gevoerd	niet uit-gevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☒	☐	☒	☐	Hoeveelheid water: cm Zuurtegraad: pH Conductiviteit: mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☐	☒	☐	Boven het vloeistofniveau: dB Onder het vloeistofniveau: dB
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐	Drukverlies: mbar/h
	Overdruk	☐	☒	☐	☐	Drukverlies: mbar/h
	Andere	☐	☐	☐	☐	
Potentiaalmeting		☐	☐	☐	☐	 mV
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport		Van toepassing		☐ Ja	☒ Nee	Rapporten in bijlage ☐ Ja ☒ Nee

[illegible]

BESLUIT: <i>(kruis aan wat van toepassing is)</i>			
☒ Groen	De tank mag in dienst blijven		
☐ Oranje	De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden		
☐ Rood	De tank mag niet meer gevuld worden	☐ De tank mag nog gebruikt worden	☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS	
Voornaam en achternaam:	Rudi Vrombeek
Erkenningsnummer:	502750

DATUM KEURING: 12 - 12 - 2015
DE VOLGENDE CONTROLE
MOET GEBEUREN VÓÓR 12 - 12 - 2015

voor kennisname.

(handtekening erkend technicus)

(handtekening klant)