

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma naam: All-in Tank Service n.v./s.a. straat en nummer: Sluis 2 bus 4 postcode en gemeente: 9810 Eke tel.: 0800 11 206 web: www.allintankservice.be email: info@allintankservice.be ondernemingsnummer: BTWTV A BE 0881.597.861		volgnummer attest: 0310K-0494374 technicus voornaam en naam: Werner Vercaigne erkenningsnr.: SV05334 datum controle: 23/02/2022	
klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming naam: Mevr. Buntinx Lut straat en nummer: Boerenkrijgsingel 68 postcode en gemeente: 3500 Hasselt tel.: +32 (0)11/275709 email: lut_buntinx@skynet.be		adres opslagtank indien verschillend van klant naam contactpersoon: Mevr. Buntinx Lut straat en nummer: Boerenkrijgsingel 68 postcode en gemeente: 3500 Hasselt tel.: +32 (0)11/275709 email: lut_buntinx@skynet.be	
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld inhoud (l): 3000		onderneming ☐ ingedeeld inhoud (l):	
☒ ondergronds ☐ bovengronds		☐ Masse 3 (vanaf 5000kg) ☐ Masse 2 ☒ Masse 1	
☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuipung ☐ andere		☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere	
☐ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie			
datum van plaatsing: 31/07/1995		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestoerd product:		☐ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere:	
KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)			
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van			
merk:		fabricagenummer:	
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:		☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:	
nom:			
inhoud (l):		diameter (m): en lengte (m):	
CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat / attest ☒ aanwezig, datum: 23/02/2022 ☐ niet aanwezig			
visuele controle			
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok stookoliefilter ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok andere toebehoren:
☒ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	
☐ niet aanwezig	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
☐ aanwezig	verontreiniging	☐ ok ☐ niet ok	
☐ niet aanwezig	watervdicht	☐ ok ☐ niet ok	
☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok ☐ niet ok	
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabconstr. / andere		☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:

18



beproeving deel 1

waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☒ uitgevoerd	hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinksel/slib aanwezig: ☒ ja ☐ nee ☒ ok ☐ niet ok			
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)				
	☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok				
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking	
		☐ fluidum		☐ ok	☐ niet ok
		☐ onderdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ overdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐ ok	☐ niet ok
	☐ andere:		☐ ok	☐ niet ok	
akustisch of visueel alarmsignaal					☐ ok ☐ niet ok
schadebeproeving	☐ n.v.t.				
	☒ uitgevoerd	☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): -120 onder het vloeistofniveau (dBµV): -80 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☒ overdruk, drukverlies (mbar/h): -20 ☐ andere:			
	opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok	☐ niet aanwezig	☒ n.v.t.
	opmerkingen:				
peilmeting		aanwezig		controle werking	
	peilstok	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok

Meting uitgevoerd met behulp van:

Merk: TODA

Type: Todald

Serienummer: 20037

Calibratiedatum: 27/01/2022

Gas sensor Gaz:

N° Serie nummer: 190268

Date Calibration/ie datum: 14/01/2022 0:00:00

Liquid sensor Liquide:

N° Serie nummer: 190269

Date Calibration/ie datum: 14/01/2022 0:00:00

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)

corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek

- ☐ n.v.t.
☐ uitgevoerd op

onderzoek van de staat van de binnenwand

- ☐ n.v.t.
☐ uitgevoerd

inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok
 niet-destructief onderzoek wanddikte (mm):
 opmerkingen:

onderzoek van de staat van de buitenwand

- ☐ n.v.t.
☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden**EINDBEOORDELING**☒ groen

De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.

☐ oranje

De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.

☐ rood

De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen.

- ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden.
☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.

De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:

De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 23/02/2027

voor kennisname van momentopname



handtekening erkend technicus

naam: Werner Vercaigne



handtekening klant

naam: Mevr. Buntinx Lut
 hoedanigheid: Klant

