



VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
Siège social: Jan Olieslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
□ Jan Olieslagerlaan 35, 1800 Vilvoorde
□ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
□ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux
Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611
gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be

Contact : R. Coenen
Votre référence :
Membre n° :
Rapport n° : 30600757
Reçu n° :
Lieu de visite : Tintoret 17
1000 Bruxelles
Date de visite : 23/5/2018
Inspecteur : Foucart F.

RAPPORT DU CONTROLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

Emplacement: Division: R.L.C. Bâtiment:
CARACTERISTIQUES: Type de gaz: Gaz naturel Butane Propane
Compteur: N°: 97518504 Index: 73825 Classe: G 4 Pression de service: 2,5 m bars
Installation: Résidentielle Industrielle Neuve Extension Existente
Appareils d'utilisation présents: Néant 1. Piano de cuisson Pa 726kw
1. chaudière SIME RM 72 P/B. type b115s Pa 62,20kw
1. chaudière Saunier Duval Tomax 728 Fe Type C 3E Pa 27,6kw
Canalisations: Cuivre ø 22 ø 15 acier

Estimation du volume de l'installation: moins de 20 litres

BASE DE L'EXAMEN :

NBN D 51-003 NBN D 51-004 A.R. du 28/03/2014, art. 23 § 2 Code de bonne pratique
NBN D 51-006 - et le(s) détail(s) suivant(s).

DETAIL DU CONTROLE :

Contrôle d'étanchéité à la pression de 1,50 mbars; Epreuve de résistance à la pression de bars;
sur toute l'installation sur les parties accessibles
avec manomètre avec tube U avec débitmètre à flotteur avec compteur gaz avec détecteur de gaz avec produit moussant
en aval du compteur ou 1° détendeur y compris les appareils d'utilisation (si présents)
Localisation de(s) fuite(s) sur toute l'installation sur les parties accessibles
avec détecteur de gaz avec produit moussant
Contrôle de conformité de l'installation, dans son état d'achèvement actuel et pour autant que l'examen visuel soit possible.
Plan de l'installation pas présent présent Checklist: 35060750
Raccordement pour l'appareil de mesure pas présent présent

OBSERVATIONS : Néant.

CONCLUSION :

Le contrôle d'étanchéité a donné satisfaction n'a PAS donné satisfaction
sur les parties accessibles sur toute l'installation sur l'extension.
L'épreuve de résistance a donné satisfaction n'a PAS donné satisfaction.
L'installation est conforme n'est PAS conforme aux documents de base de notre examen.
Veuillez donner suite aux observations ci-dessus, et nous convoquer pour contrôle complémentaire.

Pour le Directeur général,

Date : 23/5/2018

Annexe(s) :